

VALVOLINE MAXLIFE MULTI VEHICLE ATF

バルボリンマックスライフ マルチビークル ATF

バルボリン・マックスライフ・マルチビークル ATF はトランスミッションの故障を引き起こす主な原因を防ぎ、トランスミッションの寿命を延ばすための高性能な添加剤を配合した 100%合成フルードです。油漏れを防ぎ、トランスミッションの性能を最大限に引き出し、トランスミッションの磨耗を軽減し、従来の AT フルードよりも長期間スムーズなシフトチェンジを維持することができます。フォード、GM、トヨタ、ホンダなど殆どのメーカー車種の ATF アプリケーションに対応します。

特長

- ◆ トランスミッションシールのコンディションを整え、漏れを防ぎます
- ◆ バーニッシュや磨耗の軽減に役立つ特殊成分を配合しています
- ◆ 従来の ATF に比べ、スムーズな変速を長く維持することができます。
- ◆ 優れた耐シャダー性能を実現
- ◆ 低温下で優れた流動性、高温下では高い皮膜保護性を発揮します
- ◆ 省燃費性能に特に優れています

代表性状

| | |
|--------------------------------|-------|
| 動粘度 mm ² /s @ 100°C | 5.9 |
| 動粘度 mm ² /s @ 40°C | 28 |
| 粘度指数 | 163 |
| 密度 @15.6 °C, g/ml | 0.844 |
| 流動点 °C | -42 |
| ブルックフィールド粘度 @-40°C, cP | 9000 |

下記のメーカーにフルードに適応しております

| 自動車メーカー | 純正タイプ 品番 |
|-------------------------|-----------|
| Acura ホンダアキュラ | ATF-Z1 |
| Aisin Warner アイシンワナー | AW-1 |
| | AW-2 |
| | JWS 3309 |
| | JWS 3324 |
| Allison アリソン | C-3 |
| | C-4 |
| | TES-295 |
| | TES-389 |
| Apollo/IKC アポロ | ATF RED 1 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| | RED 1K |
| Audi アウディ | LT71141 |
| Audi/VW アウディ/フォルクスワーゲン | G 052 025-A2 |
| | G 052 162-A1/A2 |
| | G 052 990-A2 |
| | G 053 025-A2 |
| | G 055 005-A/A1/A2 |
| | G 055 025 A2 |
| | G 055 162-A2 |
| | G 055 540-A2 |
| | G 052 055 |
| Bentley ベントレー | PY112995PA |
| BMW ビーエムダブリュー | 7045E (83 22 0 026 922) |
| | 81 22 9 400 272/275 |
| | 81 22 9 407 858/859 |
| | 83 22 024 359 |
| | 83 22 0403 248 |
| | 83 22 0403 249 |
| | 83 22 9 407 765 |
| | 83 220 142 516 |
| | 83 220 397 114 |
| | 83 220 402 413 |
| | 83 222 152 426 |
| | 83 222 289 720 |
| | 83 227 542 290 |
| | 83 229 407 807 |
| | ATF 3.0 |
| | ETL-8072B (83 22 9 407 807) |
| | JWS 3309 |
| | LA2634 |
| | LT71141 |
| | M-1375.4 |
| MINI (83 22 0 402 413) | |
| ZF Lifeguard fluid 6 | |
| ZF Lifeguard fluid 8 | |
| Bosch ボッシュ | TE-ML 09 |
| Caterpillar キャタピラー | CAT T0-2 |
| Chrysler クライスラー | 3403-M115 |

PRODUCT INFORMATION



| | |
|---------------------------------------|---|
| | MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309, PN68218925AA |
| | NAG 2 |
| | Diamond SP-III |
| Chrysler/Dodge/Jeep クライスラー/ダッジ/ジープ | 05127382AA |
| | 68043742AA |
| | 68157995AA |
| | NAG 1 |
| Daewoo 大宇 | LT 71141 |
| Daihatsu ダイハツ | AMMIX ATF D-II |
| | AMMIX ATF D-III SP |
| Esso エッソ | LT 71141 |
| Fiat フィアット | T-IV type, JWS 3309 |
| Ford フォード | ESP-M2C166H, XL-12 |
| | FNR5 |
| | M2C138CJ |
| | M2C166H |
| | MERCON® LV (FF-WSS-M2C- 938A/SF, XT-10 QLV) |
| | MERCON® SP |
| | MERCON® V |
| | MERCON® |
| | WSS M2C 138CJ, 166H |
| | WSS M2C 922A1, 924A (XT-8- QAW) JWS 3309 |
| | XT-2-QDX (M) |
| | XT-2-QSM (Syn) |
| | XT-5-QM (V) |
| | XT-6-QSP or -DSP (SP) |
| | XT-9-QMMF5 |
| Fuso 三菱ふそう | ATF-A4 |
| | ATF-II |
| | ATF-SPIII |
| GM ゼネラルモーターズ | 1940700 |
| | 1940767 |
| | 9986195 |
| | 12378515 |
| | 21005966 |
| | 22717466 |
| | 88900925 |
| | 93160393 |

PRODUCT INFORMATION



| | |
|--------------------|-------------------------|
| | GM 9985010 / 9985835 |
| | GM Autotrak II |
| | GM DEXRON® - VI |
| | GM DEXRON® -II |
| | GM DEXRON® -IID |
| | GM DEXRON® -IIE |
| | GM DEXRON® -IIIG |
| | GM DEXRON® -IIIH |
| | GM TASA |
| GM/GMC/Opel/Saturn | 88863400 |
| GMC/オペル/サターン | 88863401 |
| | AW-1 |
| Honda | ATF-Z1 (except in CVTs) |
| ホンダ | DW-1 |
| | Type 3.0 and 3.1 |
| Hyundai/Kia | 040000C90SG |
| ヒュンダイ/起亜 | Dex-II/ SP-II |
| | NWS 9638 |
| | SP-III |
| | SP-IV |
| | SP-IV M |
| | SP-IV-RR |
| | SPH-IV |
| | JWS 3314 |
| Idemitsu 出光 | K17 3100 PL085 |
| Isuzu いすゞ | 08200-9001 |
| | SCS Fluid |
| Isuzu Besco | ATF-II |
| いすゞベスコ | ATF-III |
| | ATF-SP |
| Jaguar | ATF LT71141 |
| ジャガー | ZF 5HP24 |
| | ATF 3403, JLM20238 |
| | ATF 3403-M115 |
| | Jaguar Fluid 8432 |
| | JLM 20292 |
| | JLM 21044 |
| JASO | M315-2013 1A |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| | M315-2013 1A-LV |
| | M315-2013 2A |
| Kia 起亜 | ATF Red 1 |
| | ATF SP-II |
| | ATF SP-III |
| | ATF SP-IV |
| | ATF SP-IV M |
| | SP-IV-RR |
| Land Rover ランドローバー | LR0022460 |
| | LR023288 |
| | TYK500050 |
| Lexus レクサス | JWS 3309 |
| MAN | 339 Type D |
| | 339 Type F |
| | 339 V2 |
| | 339 Z1 |
| | 339 Z2 |
| | 339 Z3 |
| | MAN 339 V1 |
| Maserati マセラッティ | 231603 |
| Mazda マツダ | ATF 3317 |
| | ATF F-1 |
| | ATF FZ |
| | ATF M-III |
| | ATF M-V |
| | ATF N-1 |
| | ATF S-1 |
| | D-II |
| MB (Mercedes Benz) メルセデスベンツ | 236. 1 |
| | 236. 10 |
| | 236. 11 |
| | 236. 12 |
| | 236. 14 |
| | 236. 15 |
| | 236. 16 |
| | 236. 17 9speed ATF 対応 |
| | 236. 2 |
| | 236. 3 |

PRODUCT INFORMATION



| | |
|-----------------------|---------------------|
| | 236.41 |
| | 236.5 |
| | 236.6 |
| | 236.7 |
| | 236.8 |
| | 236.9 |
| | 236.91 |
| | NAG 1 |
| | ZF 4HP20 |
| Mini Cooper ミニ | T-IV |
| Mitsubishi 三菱 | Diaqueen ATF-MA1 |
| | Diaqueen ATF PA |
| | Diaqueen AW |
| | Diaqueen J2 |
| | Diaqueen J3 |
| | Diaqueen SK |
| | Diaqueen SP-II |
| | Diaqueen SP-III |
| | Diaqueen SP-IV |
| Nissan 日産 | Matic Fluid C |
| | Matic Fluid D |
| | Matic Fluid J |
| | Matic Fluid K |
| | Matic Fluid S |
| | Matic Fluid W |
| Opel/GM オペル/GM | 9986195 |
| | 88900925 |
| | 19 40 700 |
| | 19 40 767 |
| | 21005966 Transaxle |
| | 22 17466 |
| Peugeot/Citreon シトロエン | Z 000169756 |
| Peugeot プジョー | ZF 4HP20 |
| Porsche ポルシェ | 000 043 205 09 |
| | 000 043 205 28 |
| | 999 917 547 00 (A2) |
| | ATF 3403-M115, |
| | T-IV (JWS 3309) |

PRODUCT INFORMATION



| | |
|----------------|-------------------------------|
| | Z 000169756 |
| | ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141 |
| Renault ルノー | DPO/AL4 |
| | Matic D2 |
| | Samsung SATF-D |
| Saab サーブ | 93 160 393 |
| | 93 165 147 |
| | T-IV (JWS 3309) |
| Saturn サターン | T-IV (JWS 3309) |
| Scion | All vehicles |
| Shell シェル | 134 |
| | 3353 |
| | 3403, M115, LA 2634 |
| | L12108 |
| | M-1375.4, M1375.6 |
| Ssang yong | DSIH 5M-66 |
| | ATF |
| Subaru スバル | ATF 5AT |
| | ATF HP |
| | Dexron® -II |
| | K0140Y0700 |
| Suzuki スズキ | AT 01L 5D06 |
| | ATF 2326 |
| | ATF 2384K |
| | ATF 3314 |
| | ATF 3317 |
| | ATF AW-1 |
| | JWS 3309 |
| Texaco テキサコ | 7045-E |
| | 8072B |
| | N402 |
| Toyota トヨタ | ATF T-IV |
| | ATF Type T |
| | ATF WS |
| Volvo ボルボ | 97325 |
| | 97335 |
| | 97342 |
| | CE 97340 |

| | |
|------------------------------|---|
| | CE 97341 (STD 1273. 41) |
| | PN 1161521 |
| | PN 1161540/1161640 |
| VW (Volkswagen) フォルクスワーゲン | 5 HP (ZF 5 HP 30) |
| | 5HP (18FL, 30) |
| | 5HP (19FL, 24A) |
| | G US 000 162 |
| | G 052 025-A2 |
| | G 052 055 |
| | G 052 162-A1/A2 (ZF Lifeguardfluid 5) |
| | G 052 990 ディファレンシャル結合タイプ |
| | G 053 025-A2 |
| | G 055 005-A/A1/A2 (ZF Lifeguardfluid 6) |
| | G 055 025 A2 (JWS 3309) |
| | G 055 162-A2, -A6 (ZF Lifeguardfluid 6+) 4,5speed |
| | G 055 540-A2 |
| | G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8) |
| | G-053 162 A1 (ZF Lifeguardfluid 5) |
| | LT71141 |
| | TL 521 62 |
| ZF | 3, 4, & 6 speed transmissions |
| | ZF 5HP24 |
| | TE-ML 02F |
| | TE-ML 03D |
| | TE-ML 04D |
| | TE-ML 05L |
| | TE-ML 09 |
| | TE-ML 09X |
| | TE-ML 11A, 11B |
| | TE-ML 14A |
| | TE-ML 14B |
| | TE-ML 14C |
| | TE-ML 16L |
| | TE-ML 17C |
| | TE-ML 21L |
| | ZF 8 & 9 speed transmissions (Lifeguardfluid 8 and Lifeguardfluid 9) |
| 自動車メーカー | 純正タイプ 品番 |

PRODUCT INFORMATION



| | |
|-------------------|------------------------------|
| Hybrid ハイブリッド車 | Toyota THSII/ Toyota Prius |
| | Ford Escape Hybrid with eCVT |
| | Honda iMMD |
| | Jatco JR712E |
| | Jatco CVT8 Hybrid |
| | Nissan ePower |

- 注：その他車種につきましては、オーナーズマニュアルをご覧ください。

代表性状は通常の製造における許容される差異を含んだ代表値であり仕様として保証するものではありません。

本書に示される情報は、予告なしに変更されることがあります。

兼松ケミカル株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-8-1

バルボリンカスタマーサービス

www.valvoline.jp